

<b>Nom du Projet :</b> Contrôle des travaux de réhabilitation d'un ouvrage de <b>8 x 4 x 3</b> de bissighin dans la commune de Ouagadougou	<b>Pays:</b> BURKINA FASO
<b>Situation géographique dans le pays :</b> Ouagadougou	<b>Personnel spécialisé fourni :</b> Ingénieur Chef de mission Ingénieur Conducteur des travaux, Topographes
<b>Nom du Client :</b> Commune de Ouagadougou	<b>Nbre des intervenants (employés):</b> Trois (3)
<b>Adresses: Cabinet Africain d'Etudes et de Maîtrise d'œuvres INGENIERIE (CAEM)</b> Siège Social : Quartier Résidentiel OUAGA 2000 01BP Ouagadougou B.F 01 Tél : (00226) 50-37-66-99 – Fax (00226) 50-37-66-54 E.mail <a href="mailto:caem@fasonet.bf">caem@fasonet.bf</a>	<b>Nbre d'Hommes Mois</b> 15 HM
<b>Date Début de projet :</b> Mai 2010 <b>Date Fin de projet :</b> en cours	<b>Montant approximatif des travaux :</b> 500.000.000 FCFA
<b>Bureau associé (s'il y a lieu) : -</b>	<b>Nbre d'Hommes Mois prévus pour le bureau associé : 4</b>
<b>Noms des principaux intervenants et leurs fonctions :</b> Mr. NACOULMA Ousmane Dr - Ingénieur Génie Civil (Directeur/ coordonnateur responsable de l'équipe) Mr SOMDA Euloge Conducteur des travaux OUEDRAOGO Augustin Géomètre-topographe	

**Description du projet :**

- ▶ Dalot de 8 x 4 x 3 avec deux (02) km de bretelle bitumée.

**Description des services effectivement rendus par notre personnel**

- ▶ Réactualisation de l'étude
- ▶ Suivi-contrôle des travaux



**Financement :** AFD